




Kit di guarnizioni, iniettore

# Audi | Seat | Škoda | VW



## 690.170

			
Audi	Seat	Škoda	Volkswagen
BMN	BMN	BMN	BKP
BRD			BMA
BUY			BMN
BVA			BMR
			BVD
			BVE
			BWV

In caso di sostituzione del perno sferico si deve sostituire anche la vite di regolazione. Per questo motivo nel kit di guarnizioni, iniettore di Elring  690.170 sono compresi entrambi i componenti. Una vite di regolazione vecchia e usurata in combinazione con un perno sferico nuovo aumenta enormemente il rischio di una rottura del perno sferico e inoltre determina un aumento notevole dell'usura. Pertanto si deve evitare il montaggio di una vecchia vite di regolazione in combinazione con un nuovo perno sferico.