




Jogo de juntas, injetor

**Audi | Seat | Škoda | VW**



**690.170**

|  |      |       |            |
|---|------|-------|------------|
| Audi  | Seat | Škoda | Volkswagen |
|   |      |       |            |
| BMN   | BMN  | BMN   | BKP        |
| BRD   |      |       | BMA        |
| BUY   |      |       | BMN        |
| BVA   |      |       | BMR        |
|   |      |       | BVD        |
|   |      |       | BVE        |
|   |      |       | BWV        |
|   |      |       |            |
|   |      |       |            |
|   |      |       |            |

Se o pino esférico for trocado, é necessário trocar também o parafuso de ajuste. Por isso, o jogo de juntas, injetor  690.170 da Elring inclui ambos os componentes. A combinação de um parafuso de ajuste antigo e desgastado com um pino esférico novo aumenta substancialmente o risco de ruptura do pino esférico, para além de um forte aumento do desgaste. Por favor, evite a instalação de um parafuso de ajuste antigo em combinação com um pino esférico novo.