

DESIGNÄNDERUNG DES KETTENSPIERS 3459022 UND 3459023

TECHNISCHE INFO NR. 1064

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Citroën	C25, XM
Peugeot	404, 504, 505, 604, J5, J7, J9

BETROFFENE MOTOREN:

Citroën	1.8E, 3.0 V6
Peugeot	1.5, 1.6, 1.6GT, 1.8, 2.0, 2.0TI, 2.0STI, 2.3D, 2.3TD, 2.5D, 2.5TD

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
3459022	0849.06
3459023	0849.04

WICHTIGER HINWEIS!

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken. Angaben des Fahrzeugherstellers sind zu beachten!



Bild 1: 3459022
Bisherige Variante



Bild 2: 3459023
Bisherige Variante



Bild 3: 3459022
Neue Variante



Bild 4: 3459023
Neue Variante

Die genannten Kettenspanner werden aktuell in einem neuen Design geliefert. Die bisherige Variante (Bild 1 und 2) wird mittels Schraubendreher bzw. eines 3-mm Innensechskantschlüssel an der entsprechenden Sperrklinke entriegelt. Die Entriegelung der aktuellen Variante (Bild 3 und 4) erfolgt, nach dem Einbau, durch Ziehen der roten Lasche.

Anschließend wird der Kettenspanner mit den Fingern zusammengedrückt und er entriegelt automatisch.

Beide Ausführungen der Kettenspanner sind trotz ihrer unterschiedlichen Entriegelung uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de