

# MATERIALÄNDERUNG BEI DER UMLENKROLLE 55244

TECHNISCHE INFO NR. 1040

## FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

<b>Ford</b>	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
<b>Mazda</b>	121 III

## BETROFFENE MOTOREN:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

## BETROFFENE ARTIKEL:

Modell	RUVILLE-Nr.:	OE-Nr.:
Ford	55244	YS4E-19A216-AA (aktuell)
		95WF-9A216-AC (ersetzt)
		95WF-19A216-AD (ersetzt)
		1139951 (aktuell)
		7109163 (ersetzt)
Mazda		1112807 (ersetzt)
		1E03-15-930A

### WICHTIGER HINWEIS!

Beide Umlenkrollen sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.  
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!




Bild 1: bisherige Ausführung aus Metall



Bild 2: neue Ausführung aus Kunststoff

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Lauffläche der Umlenkrolle 55244 von Metall auf Kunststoff geändert.

In der Umstellungsphase kann es vorkommen, dass sowohl Umlenkrollen mit Metall-Laufrolle als auch mit Kunststoff-Laufrolle ausgeliefert werden.



### INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de)