

ÄNDERUNG DER SPANNROLLE 55282

TECHNISCHE INFO NR. 1112

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Ford	Fiesta, Focus, Mondeo
Mazda	2
Volvo	C30, S40, V50
Baujahr: ab 2005	

BETROFFENE MOTOREN:

1.25, 1.4, 1.6 16V

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
55282	Ford: 1376164, 5M5G-6K254-AB Mazda: C401-12-500 Volvo: 30750905

WIRD VERWENDET IN:

5528270	Zahnriemensatz
55282701	Wasserpumpenkit

WICHTIGER HINWEIS!

Beim Einbau der modifizierten Spannrolle muss die beiliegende Befestigungsschraube M8x46 verwendet werden. Aufgrund der geänderten Schraubenaufnahme ist ein Mischverbau der Schraube nicht zulässig. Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle 55282 und die dazugehörige Befestigungsschraube modifiziert.

Diese technische Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen Ausführungen (Bild 1, oben) und der neuen Ausführung (Bild 1, unten).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der verschiedenen Typen kommen.

Alle drei Versionen erfüllen die technische Spezifikation und können uneingeschränkt für die genannten Fahrzeuge verwendet werden.



Bild 1: Oben die beiden bisherigen Ausführungen mit roter bzw. schwarzer Dichtung / unten die neue Ausführung

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.