

UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN DER SPANNROLLE 55581

TECHNISCHE INFO NR. 1011

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Dacia	Logan
Nissan	Almera II, Kubistar, Micra, Note, Qashqai, Tiida
Renault	Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna III, Mégane II, Modus
	Scénic II, Grand Scénic, Thalia, Twingo
Suzuki	Jimny

BETROFFENE MOTOREN:

1.5 dCi, 1.5 DDiS

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.	Hersteller
55581	82 00 585 574	Dacia/Renault
	82 00 102 941	Dacia/Renault
	13070-BN700	Nissan

Die drei Bilder zeigen die Spannrolle 55581 in zwei verschiedenen Ausführungen. Wesentliche Unterschiede sind die Abdichtungen des Kugellagers, die Grundplatte und der Exzenter. Beide Ausführungen werden mit der gleichen Schraube geliefert und können nach den Angaben der Fahrzeughersteller montiert werden.

WICHTIGER HINWEIS!

Die Spannrolle ist trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die im Katalog angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.



Bild 1: 55581 (Ausführung 1)



Bild 2: 55581 (Ausführung 2)



Bild 3: 55581 (Rückseite)



INFORMATION

Der beschriebene Sachverhalt betrifft auch die Kits 5558170, 55581701 und 55581702.