

Вероятность ошибки при идентификации натяжных роликов

Номер технической информации - 1756

Для автомобилей:
Opel, Vauxhall, Holden

Детали:

№	RUVILLE-№	№ OE	№ производителя
1	55306	56 36 738	97 91 95
2	55342	56 36 729	97 94 88

Важное примечание:

Сила предварительного натяжения и амортизация натяжных роликов не идентичны! При неправильном выборе ролика возникает опасность перескока зубчатого ремня, что может привести к повреждению двигателя.

При монтаже вышеназванных натяжных роликов необходимо обратить внимание на правильное соотнесение натяжного ролика с соответствующей моделью автомобиля. Внешне оба ролика выглядят одинаково.



Рабочий диапазон и пределы регулирования натяжного ролика 55342 выше, чем у ролика 55306. К тому же, ролик 55342 оснащен высокотемпературным подшипником, что позволяет использовать его в жарких регионах (например, Азия и Австралия).



Ролики различаются по номеру производителя, указанному на задней стороне (красная стрелка).