

# MATERIALÄNDERUNG BEI DER UMLENKROLLE 55433

TECHNISCHE INFO NR. 1038

## FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

<b>Audi</b>	A3
<b>Seat</b>	Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia
<b>VW</b>	Bora, Caddy II, Fox, Golf IV, New Beetle, Polo, Spacefox, Crafter

## BETROFFENE MOTOREN:

**VAG-Gruppe** | 1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI, 2.5 TDI

## BETROFFENE ARTIKEL:

<b>RUVILLE-Nr.</b>	<b>OE-Nr. VAG-Gruppe:</b>
55433	038 109 244 M (aktuell)
	038 109 244 B (ersetzt)
	038 109 244 C (ersetzt)
	038 109 244 H (ersetzt)


### WICHTIGER HINWEIS!

Beide Umlenkrollen sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.


Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Lauffläche der Umlenkrolle 55433 von Sintermetall auf Blech geändert.

In der Umstellungsphase kann es vorkommen, dass sowohl Umlenkrollen mit Sintermetall-Laufrolle als auch mit Blech-Laufrolle ausgeliefert werden.



**Bild 1:** bisherige Ausführung aus Sintermetall



**Bild 2:** neue Ausführung aus Blech



### INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.