

WAHACZ – ZESTAW CZUJNIKÓW

INFORMACJA TECHNICZNA NR 1085

PRODUCENT POJAZDU / MODEL:

Fiat | Marea (185), Marea Weekend (185)

ARTYKUŁY, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA:

Nr.	Nr. RUVILLE zestawu	Nr. RUVILLE kierownicy/wahacza	Nr. OE kierownicy/wahacza	Nr. OE czujnika
1	935850E1	030 121 005N	46519893 46519894	46539832
2	935851E1	030 121 008D	46519897 46519898	46539833

WSKAZÓWKA MONTAŻOWA:

W trakcie wymiany wahacza należy sprawdzić przeguby/tuleje układu zawieszenia koła i układu kierowniczego.

WAŻNA WSKAZÓWKA!

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu!

W różnych pojazdach należy przy wymianie wahacza zdemontować czujniki systemu ABS. Wpływy otoczenia i korozja stykowa oddziałują w znacznym stopniu także na te czujniki, poprzez co wymontowanie ich bez uszkodzenia jest często niemożliwe.

Dla uniknięcia długich przestołów w warsztacie oraz celem zapewnienia zadowolenia klientów firma Ruville jako specjalista ds. rozwiązań systemowych oferuje zestaw składający się z wahacza i czujnika.



INFORMACJA

Odpowiednie części zamienne znajdują się w naszym katalogu internetowym pod adresem www.ruville.de. Odniesienie do numerów części zamiennych producenta pojazdów służy tylko do celów porównawczych.

