

OPTISCHE UNTERSCHIEDE DES SPANNARM 56546

TECHNISCHE INFO NR. 1087

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Volvo | C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II,
V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90

BETROFFENE MOTOREN:

2.0 D, 2.4 D

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.:
56546	31258153 (Bild 1 rechts)
	31330379 (Bild 1 links)

WICHTIGER HINWEIS!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

In den genannten Fahrzeugen kommen zwei optisch unterschiedliche Spannarme zum Einsatz (Bild 1). Die technische Spezifikation und Funktionsweise der beiden Spannarme ist identisch. Deshalb bietet RUVILLE nur eine Ausführung an.

Der Spannarm 56546 (Bild 1 rechts) deckt beide Ausführungen ab, entspricht uneingeschränkt den technischen Anforderungen und unterscheidet sich lediglich in der Optik.



Bild 1: Rechts unten: Ausführung von RUVILLE.
Links oben: zusätzliche Variante des Wettbewerbs

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.