

# ABHILFE GEGEN GERÄUSCHE IM BEREICH DES NEBENAGGREGATETRIEBES

TECHNISCHE INFO NR. 1108

## FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

## BETROFFENE MOTOREN:

Z18XER

## BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.

OE-Nr.

55379

Opel: 1204484


### WICHTIGER HINWEIS!

RUVILLE empfiehlt die betroffenen Fahrzeuge mit starrer Generatorriemenscheibe auf den Generatorfreilauf 55379 umzurüsten. **Achtung:** Unbedingt den beiliegenden Einbauhinweis beachten!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Durch starke Schwingungen des Keilrippenriemens kann es bei oben genannten Fahrzeugen mit starrer Generatorriemenscheibe zu starker Geräuschbildung kommen.

Als technische Lösung bietet RUVILLE für diese Fahrzeuge einen Generatorfreilauf an. Dieser mindert die dynamischen Belastungen im Nebenaggregatetrieb und verhindert so die Geräuschbildung.



**Bild 1:** Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf



**Bild 2:** Generatorfreilauf 55379



### INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.