

## СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА 925500 С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ШАЙБОЙ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1122

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Renault | Twingo II (CN 0...)

#### ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

D4F, D7F, K9K

#### ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
925500	8200603492
	8200891487

#### ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!


В ходе замены стоек стабилизатора следует проконтролировать также шарниры и втулки подвески колёс.

Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!

С точным соотносением по автомобилям ознакомьтесь в обычных распространённых средствах информации, напр., в системе TECDOC, интернет-каталоге и т.п.

Компания RUVILLE с настоящего времени предлагает стойку стабилизатора 925500, которая в отличие от оригинального комплекта поставки снабжена дополнительной синей переходной шайбой.

Причина: отверстие для установки стойки стабилизатора в поперечных рычагах подвески у модели Renault Twingo II в зависимости от года выпуска может быть Ø 16 мм или Ø 18 мм. За счёт дополнительно входящей в комплект поставки синей переходной шайбы обеспечивается, что стойка стабилизатора 925500 подходит для обеих модификаций поперечных рычагов подвески.



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

- Измерить отверстие для стойки стабилизатора на установленных поперечных рычагах подвески.
- Использование белой шайбы (b) только при Ø 16 мм.
- Использование синей шайбы (a) только при Ø 18 мм.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу [www.ruville.de](http://www.ruville.de). В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.