



# febi

# Recomendación

## Evite reclamaciones

combinando sólo bulones y tuercas de rueda de idéntico revestimiento. Si se emplea una tuerca de rueda plateada con revestimiento Dacromet junto con un bulón de rueda negro con revestimiento de fosfato, la superficie del bulón de rueda puede deteriorarse y perder la protección anticorrosiva. Si se combinan superficies distintas, la dispersión de los coeficientes de fricción y de la tensión previa es considerablemente mayor que si se combinan superficies idénticas. Esto conlleva a que, posiblemente, no pueda garantizarse el correcto asentamiento de la tuerca.

## ¡Combine correctamente!

### Ejemplo: Revestimiento Dacromet en color plateado

Nº febi 12873, bulón de rueda

Nº comparativo 381 401 07 71 S2 / 81.45501.0141

Nº febi 07663, tuerca de rueda

Nº comparativo 000 401 0671 / 81.45503.0049

### Ejemplo: Revestimiento de fosfato en color negro

Nº febi 03740, bulón de rueda

Nº comparativo 381 401 0771 S1 / 81.45501.0082

Nº febi 04029, tuerca de rueda

Nº comparativo 385 400 01 24 / 81.45503.0026

Con febi, la combinación perfecta: signo de profesionalidad de cara al cliente.

Si precisa información más detallada sobre las piezas, consulte nuestro catálogo (nº febi 90125). ¡Pregunte a su concesionario febi por piezas de repuesto de febi bilstein! También encontrará todas las piezas de repuesto en [www.febi.com](http://www.febi.com).



10/06

[www.febi.com](http://www.febi.com)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal  
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

bilstein group

