

Passend für:

Mercedes-Benz Trucks Actros I+II+III+IV, Antos, Arocs, Atego I+II+III, Axor I+II, eActros, Econic, L, LK, LP, LPK, LPS, LS, MK, NG, SK, U

Vergl. Nr. 001 821 69 60



DE

Qualität „Made in Germany“ Achsschenkelbolzensätze von febi

Das Lenkverhalten des Fahrzeuges kann durch zahlreiche Komponenten des Fahrwerks und der Lenkung negativ beeinträchtigt werden, etwa durch einen ausgeschlagenen Achsschenkelbolzen.

Durch schlechte Straßen, Überladung des Fahrzeugs oder mangelnde Schmierung kann es vorkommen, dass der Achsschenkelbolzen und die Lagerung ausschlagen und zu viel Spiel im Achskörper bekommt. Die Folgen sind eine sich ständig verstellende Spur an der Vorderachse und ungewollt auftretende Lenkbewegungen. In diesem Fall sollte der Achsschenkelbolzen inklusive der Lagerung umgehend gewechselt werden.

Von Mercedes-Benz ist dieser Achsschenkelbolzensatz nicht komplett als Satz erhältlich und muss mit mehreren Ersatzteilnummern bestellt werden. Dagegen wird der febi Achsschenkelbolzensatz unter der febi Nummer 182204 komplett mit allen benötigten Verschleißteilen wie Lagern, Druckring und Dichtring geliefert.

febi Achsschenkelbolzen werden am Standort in Ennepetal in eigener Fertigung präzise hergestellt. Die hohe Qualität sorgt für einen problemlosen Einbau, sichere Funktion und eine lange Lebensdauer.

Das gesamte Sortiment an Lenkung- und Aufhängungsteilen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com