

## Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93032700 | MAKE<br>MARCA | ENGINE<br>MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING<br>APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING<br>APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|---------------|-----------------|---|---|
| Kilos    | MERCEDES      | MB103.983       | 1.5 Kpm   | 2 Kpm   |
| Libras   | MERCEDES      | MB103.983       | 11 lbft   | 15 lbft   |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)