

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93037700 | MAKE MARCA | ENGINE MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|---------------|-----------------|---|---|
| Kilos | KIA | RF | 5.5-6.5 Kpm | 2.1-2-6 Kpm |
| Libras | KIA | RF | 41-49 lbft | 16-19.5 lbft |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es