

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93042600 | MAKE MARCA | ENGINE MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|------------------|---|---|---|
| Kilos | OPEL VAUXHALL | C18XE/XEL -X18XE-Y22SE X20XEV - X22SE/XE C18XE-X20XEV-X22XE | 5 Kpm + 75° | 1 Kpm |
| Libras | OPEL VAUXHALL | C18XE/XEL -X18XE-Y22SE X20XEV - X22SE/XE C18XE-X20XEV-X22XE | 36 lbft + 75° | 7 lbft |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es