

Solution

Всичко за Вашия професионален ремонт!

Комплект демпферна шайба за колянов вал

SWAG no. 62 93 6433
Ориг. No 0515.V3 S1

За:

Peugeot 407, 4007, 607, 807 / Citroen C Crosser, C5 II/III, C6,
C8 Двигатели 2.2 Hdi 16V / Mitsubishi Outlander II / Fiat Ulysse II /
Ford Mondeo



Показаната шайба на колянвия вал задвижва пистовия ремък за спомагателните агрегати. Направена е от гумени и метални компоненти. С течение на времето гумените елементи отслабват и се късат, като в резултат намалява демпфирането, което причинява вибрации и повишен шум при промяна на натоварването.

Външният магнитен пръстен на импулсното колело на колянвия вал генерира сигнал за скоростта. Колелото е чувствителна част, която може да бъде повредена, когато шайбата се демонтира.



SWAG no 62 93 6310



Внимание!

SWAG препоръчва замяна на импулсното колело на колянвия вал едновременно със замяната на ремъчната шайба. Това е предписано и от производителя на автомобила. В противен случай може да възникне проблем със системата за управление на двигателя.

В момента SWAG е единствения доставчик на пазара на алтернативни части с комплект (SWAG no. 62 93 6433) в гамата си, който освен ремъчната шайба (SWAG no. 62 93 6310) съдържа импулсното колело (SWAG no. 62 93 6070) и необходимия болт. Тази комбинация позволява професионален ремонт и избягва потенциални рекламации. Това спестява време и пари, както на сервиза, така и на клиента!

SWAG предлага поотделно и ремъчната шайба и импулсното колело на колянвия вал.



SWAG no 62 93 6070

Просто потърсете резервните части на SWAG!
Пълната гама може да намерите на: www.swag.de