

Solution

Всё для профессионального ремонта! Шкив коленвала с импульсным кольцом и крепежным болтом

SWAG № 62 93 6433
Сравн. № 0515.V3 S1

Подходит для: двигателей 2.2 HDi 16V, Peugeot 407, 4007, 607, 807 /
Citroën C Crosser, C5 II/III, C6, C8 / Mitsubishi Outlander II / Fiat Ulysse II /
Ford Mondeo



Данный шкив коленвала приводит в движение поликлиновой ремень вспомогательных агрегатов. Шкив состоит из двух металлических частей, соединенных резиновым эластомером. Со временем резиновый слой отделяется от металла, что влечет за собой посторонние шумы, преимущественно при изменении нагрузок.

С помощью наружной магнитной обоймы импульсного кольца вырабатывается сигнал частоты вращения. Импульсное кольцо является чувствительным элементом, вследствие чего оно может быть легко повреждено при демонтаже.

Внимание!

SWAG рекомендует при замене шкива коленвала также заменять и импульсное кольцо. Это предписано автопроизводителем. В противном случае могут возникнуть проблемы с системой управления двигателем.



SWAG 62 93 6310



SWAG 62 93 6070

SWAG на данный момент является единственным поставщиком, предлагающим на рынке запчастей комплект (SWAG № 62 93 6433), который включает в себя помимо шкива коленвала (SWAG № 62 93 6310) также импульсное кольцо (SWAG № 62 93 6070) и необходимый крепежный болт. Этот комплект делает возможным осуществлять квалифицированный ремонт и предотвращать возможные рекламации. Это экономит СТО и клиентам время и деньги!

Шкив коленвала и импульсное кольцо также доступны в продаже и по отдельности.

**Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании SWAG!
Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.swag-parts.de**