

Paquete de servicio TRW JKR100

Si falla una bomba/cremallera de dirección Delphi o una bomba hidráulica TRW de 1.^a generación, solamente es posibles repararlas con el paquete de servicio JKR100.

Este paquete consta de una cremallera de dirección, una bomba hidráulica y dos tubos hidráulicos. Se adjunta un cable eléctrico adicional. Deberá ajustar la nueva unidad de bomba.

Están afectados los vehículos fabricados desde el año 1998


Astra, Coupe, Zafira hasta el número de chasis Y2256499, Y5280066, Y81376808 con bomba Delphi.

Astra, Coupe, Zafira hasta el número de chasis 12999999, 15999999, 16999999, 18999999 TRW 1.^a generación

X17DTL Hatch Saloon, Estate, Van F08, F35, F48, F69, F70

X18XE1, Z18XE, Zafira F75

Zafira F75, Z20LET + Z22SE



Contenido paquete de servicio JKR100