

Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert!**Achtung :**

Wenn eine der alten Ausführungsnummern

03L253019A , 03L253019T bzw. 53039700132, 53039880132

verbaut ist, muss ein Dämpfersatz D950072 (siehe Bild 2) mit verwendet werden, um den neuen Turbolader T915508 (53039880205 / 03L253056A) einbauen zu können!

Ist eine der folgende alten Ausführungsnummern verbaut, sind keine Zusatzteile nötig:

03L253019J, 03L253016F, 03L253010C bzw. 53039700139, 530398800139



Bild 1
Turbolader mit Dämpfer



Bild 2
Dämpfer D950072

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA

Fahrzeug: Passat, Jetta, Golf, Scirocco, Tiguan, A3, YETI, ETOS

Motorcode: CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915508;

Auf.-Nr.: 53039700132, 53039700139, 53039700205, 53039880132, 53039880139,

53039880205 **OE-Nr.:**03L253010C, 03L253016F, 03L253019A, 03L253019J, 03L253019T,

03L253056A

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.