

Diese Neuauflage ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Bitte ersetzen Sie die SI-111201 Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert

Achtung :

Wenn eine der alten OE- oder Ausführungsnummern (Bild 1) **03L253019C** bzw. **53039700129**, **53039880129** oder alter Schalldämpfer (Bild 3) verbaut ist, muss ein Schalldämpfersatz **D950072** (siehe Bild 4) mit verwendet werden, um den neuen Turbolader **T915501** (Bild 2) 53039880207, 03L253056C installieren zu können!

Ist eine der folgenden OE- oder Ausführungsnummern verbaut, kann der alte Schalldämpfer weiter verwendet werden: 03L253010D, 03L253016G, 03L253019K bzw. 53039700137, 53039880137

Prüfen Sie dennoch den alten Schalldämpfer auf Beschädigungen oder Verschmutzung. Im Bedarfsfall kann D950072 als Ersatzteil verwendet werden.



Bild 1
alte Ausführungsnummer



Bild 2
T915501 aktuelle Bauform



Bild 3
alter Schalldämpfer



Bild 4
neuer Schalldämpfer D950072

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA

Fahrzeuge: Passat, Jetta III, Golf VI, Scirocco, Tiguan A3, TT, Altera, Toledo III, Octavia, Superb

Motorcode: CBBB; CEGA

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T915501

OE-Nr.: 03L253010D, 03L253016G, 03L253019C, 03L253019K, 03L253019M, 03L253056C

Hersteller Ausf.-Nr.: 53039880137, 53039700129, 53039880207

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.