



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Opravné riešenie ložísk kolies pre úžitkové vozidlá

Použitie špeciálneho náradia 400 6199 10

Modely:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

Náprava: Predná náprava vozidiel s poháňanou zadnou nápravou

Obj. č. ložisko kola: 713 6680 10
713 6680 20
713 6680 50

Obj. č. náradia: 400 6199 10



Obrázok 1: Jednotku ložiska kola možno teraz vymieňať jednotlivo

V prípade vyššie uvedených vozidiel je prvýkrát možné vymieňať ložiska kolies prednej nápravy bez výmeny kompletneho ramena nápravy.

Schaeffler Automotive Aftermarket tím ponúka na rozdiel od opravných metód zo strany výrobcov cenovo výhodnejšie možnosti opráv. Iné potrebné meranie geometrie môže odpadnúť a znížia sa tak časy pobytu vozidla v autoservise.

Na opravu je potrebné špeciálne náradie, pomocou ktorého sa zaistí, aby sa ložisko kola nalisovalo cez vonkajší krúžok a aby mohol poistný krúžok zapadnúť do drážky v ramene kola.

Pozor:

Pri nedodržaní môže dôjsť ku kompletnej strate kola!



Obrázok 2: 400 6199 10 – Na opravu je nevyhnutné použiť špeciálne náradie



Obrázok 3: Poistný krúžok musí byť v rovine s ramenom nápravy

Podrobné informácie pre opravy určené k demontáži a montáži sú uvedené v brožúre „Opravné riešenia ložísk kolies pre úžitkové vozidlá“ a takisto na DVD v kufríku s náradím (400 6199 10).

Práce v okolí ložiska kola (brzdová sústava, spojovacie tyče, kolesá) sa vykonávajú podľa pokynov výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com alebo www.RepXpert.com