

Cambio de material en el rodillo fijo 532 0294 10

Fabricante:

Citroën, Peugeot, Fiat

Modelo:

- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Fiat Ducato

Motor:

2.8 HDI, 2.8 JTD

N.º LuK AS:

532 0294 10

Ref. originales:

- Citroën 6453.KH
- Peugeot 6453.KH
- Fiat 500346226



Fig. 1: 532 0294 10 (versión antigua)



Fig. 2: 532 0294 10 (versión nueva)

Como parte del continuo proceso de desarrollo de nuestros productos, hemos cambiado la superficie del rodillo fijo 532 0294 10 de material plástico a metálico.

Durante la fase de transición es posible que puedan coexistir ambas versiones.

Nota:

A pesar de su aspecto distinto, ambas poleas son perfectamente compatibles.



Siga siempre las recomendaciones del fabricante.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 03.2008

INA 0019

Salvo modificaciones técnicas

© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

