



SERVICE INFO – INA 0021



Идентификация на правилната обтяжна ролка 531 0399 20 и 531 0500 20

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модели:


Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Двигатели: 1.8, 1.8T

Арт. номера: 531 0399 20
531 0500 20

OE номера:

531 0399 20	06B 109 243 (дейности)
531 0500 20	06B 109 243 (дейности)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A



Снимка 1: 531 0399 20



Снимка 2: 531 0500 20

При смяната на обтяжната ролка на ангренажния ремък точното определяне на превозното средство трябва да се провери.

От пръв поглед е почти невъзможно да се установи разлика между обтяжните ролки 531 0399 20 и 531 0500 20.

Забележка:

Тези обтяжни ролки не са взаимозаменяеми поради различните геометрии на крайните им ограничители.

Ако се монтира погрешната обтяжна ролка, това може да доведе до повреда на двигателя.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0021