# Rollenkipphebel mit hydraulischem Ventilspielausgleich für Mercedes-Benz

Hersteller: Mercedes-Benz

#### Modelle:

C-Klasse W202, W203, S202, S203 CLK C208, C209, A208, A209 E-Klasse W210, W211, S210, S211

S-Klasse W220, C215 CLS C219

SL R129, R230 SLK R170, R171 M-Klasse W163, W164

R-Klasse W251 G-Klasse W463

#### Motoren:

M112-Motor 2.4 - 5.0 Liter M113-Motor 4.3 - 5.4 Liter

### OE-Nr.

Einlass 1: 113 050 00 33 Einlass 2: 113 050 01 33 Auslass: 113 050 05 34

### Art.-Nr.:

Einlass 1: 423 0014 10 Einlass 2: 423 0016 10 Auslass: 423 0018 10

# **Technischer Hintergrund:**

Die beiden Mercedes-Benz-Motorbaureihen M112 (V6) und M113 (V8) haben je Zylinder zwei Einlassventile und ein Auslassventil. Die Ventile werden über Leichtmetall-Rollenkipphebel mit hydraulischem Ventilspielausgleich betätigt.

Im Produktprogramm von Schaeffler Automotive Aftermarket sind diese Rollenkipphebel zusammen mit den hydraulischen Ventilspielausgleichselementen als Kipphebel-KIT verfügbar.




Bild 1: Die drei verschiedenen Kipphebel-KITs im Überblick

## Legende zu Bild 1 bis 3:

- (1) Kipphebel-KIT Einlassventil 423 0014 10
- (2) Kipphebel-KIT Einlassventil 423 0016 10
- (3) Kipphebel-KIT Auslassventil 423 0018 10



Bild 2: Der Durchmesser des Kipphebels auf der Einlasseite (1) ist größer

Beim Einbau ist auf die richtige Zuordnung zu achten. Unterschiede kann man zum einen am unterschiedlichen Durchmesser der Bohrung für die Kipphebelwelle (Bild 2), zum anderen an der Kröpfung des Rollenkipphebels erkennen (Bild 3).

Zudem wurde die Auslass-Seite mit einem blauen Punkt markiert.




Bild 3: Kröpfung der Kipphebel

Weiterführende Informationen zum Aufbau und der Wirkungsweise von Rollenkipphebeln und anderen Ventiltriebkomponenten sind in unserer technischen Broschüre "Ventiltriebkomponenten" nachzulesen, welche auf www.schaeffler-aftermarket.com in der Bibliothek zum Download zur Verfügung steht.

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 08.2009

## **INA 0039**

Technische Änderungen vorbehalten
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

## Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*
Fax: +49(0)6103-753-297
INA-AS@Schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.de

