

## Uiterlijke verschillen tussen spanrollen voor VAG

**Fabrikanten:** Audi, Seat, Skoda, VW

**Modellen:**

**Audi:** A3, A4, A6, TT  
**Seat:** Altea, Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo III  
**Skoda:** Fabia, Octavia  
**VW:** Bora, Caddy, Eos, Golf IV, Golf V, Jetta III, New Beetle, Polo, Passat, Touran

**Motoren:** 1.9 TDI, 1.9 SDI  
 2.0 FSI, 2.0 TFSI

**OE-nummers:** (1) 028 109 243 K  
 (2) 038 109 243 N  
 (3) 06D 109 243  
 (4) 06D 109 243 B

**Artikelnummers:** (1) 531 0524 30  
 (2) 531 0440 30  
 (3) 531 0678 30  
 (4) 531 0777 10




Fig. 1: Verbeterde coating van de loopbaan - hier als voorbeeld getoond op artikelnr. 531 0524 30

In het kader van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is bij de genoemde spanrollen de coating van de loopschijven gewijzigd. Het nieuwe oppervlak is duurzamer dan het oude oppervlak.

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden van beide uitvoeringen hebben. Beide versies voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden gebruikt.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert op [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 11.2009

**INA 0046**

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Voor meer informatie:**

Telefoon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

