




## SERVICE INFO – INA 0062




# Kamakselerregulering for Opel/Vauxhall 427 1004 10 og 427 1005 10

Produsent:	Opel, Vauxhall
Modeller:	
Opel:	Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Insignia, Vectra Mk II, Zafira Mk II
Motorer:	1.6 (Z16XER), 1.8 (Z18XER)
OE nr.:	(1) 56 36 632 / 55567049 (2) 56 36 631 / 55567048 (3) 56 36 971 / 12992403
Artikkel nr.	(1) 427 1004 10 (2) 427 1005 10 (3) 41301*



Figur 1: Kamakselerregulering for inntakssiden 427 1004 10 og sentral bolt 41301\*



Figur 2: Kamakselerregulering for uttakssiden 427 1005 10 og sentral bolt 41301\*

### Bildeforklaring:

1. 427 1004 10/Inntakssiden
2. 427 1005 10/Uttakssiden
3. 41301/Sentral bolt M10x80\*

### Henstilling:

Ved utskifting av kamakselerreguleringen for inntakssiden eller uttakssiden, må også den sentrale bolten skiftes ut. Den sentrale bolten er en spennbolt og kan bare brukes én gang.

\*) ikke tilgjengelig separat.

Denne bolten er med i innholdet i kamakselerreguleringene 427 1004 10 og 427 1005 10 fra Schaeffler Automotive Aftermarket.

Følg kjøretøyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

INA 0062