

SERVICE-INFO



Novi proizvodi u području ventilskog mehanizma za laka gospodarska vozila

Proizvođači: Citroën, Fiat, Ford, Land over, Peugeot

Modeli:

Citroën: Jumper
Fiat: Ducato
Ford: Transit
Land Rover: Defender
Peugeot: Boxer

Motori:

Citroën: 2.2 HDI
Fiat: 2.2 D
Ford: 2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi
Land Rover: 2.4 Td4
Peugeot: 2.2 HDI


Kat. Br.: 423 0061 10
423 0063 10

OE-brojevi (za kat. br. 423 0061 10):

Citroën: 0903.H2
Fiat: 9660132280
Ford: 6C1Q-6K551-BA, 1425513
Land Rover: LR004443
Peugeot: 0903.H2

OE-brojevi (za kat. br. 423 0063 10):

Ford: 7C16-6K551-AB, 1459459



Slika 1: Sklop klackalica ventila Kat. Br. 423 0061 10

Proizvođači vozila Citroën, Fiat, Ford, Land Rover i Peugeot danas predstavljaju nove serije dizelskih motora koji udovoljavaju zahtjevima standarda za emisije ispušnih plinova Euro IV. Razlikovno obilježje kod ovih motora je sklop klackalice mehanizma ventila izrađen od aluminija (vidi sliku 1 i 2) konstruiran od strane kompanije INA.

U prvoj ugradnji opreme OE ovakav sklop klackalica ventila je već ugrađen kao kompletna jedinica.

Prednost ove nove konstrukcijske jedinice je smanjenje težine motora i niža razina buk.



Slika 2: Sklop klackalica ventila Kat. Br. 423 0063 10

Uputa:

Nakon određenog broja prijeđenih kilometara vrši se zamjena kompletne jedinice tijela klackalice. Zamjena samo pojedinačnih komponenti sklopa, prema konstrukciji nije moguća za provesti.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 09.2010
INA 0065

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

