



SERVICE INFO – INA 0076



Pokyn k montáži napínací kladky 531 0317 10 se zajištěním na základní desce

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modely:	
Audi:	A2
Seat:	Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo
Motory:	1.4, 1.6
OE č.:	036 109 243 AB (nahrazeno) 036 109 243 AD (nahrazeno) 036 109 243 E (nahrazeno) 036 109 243 L (nahrazeno) 036 109 243 R (nahrazeno) 036 109 243 AF (aktuální)
Obj. č.:	531 0317 10



Obrázek 1: 531 0317 10 – napínací kladka se zajištěním na základní desce

Při montáži napínací kladky 531 0317 10 je nutné bezpodmínečně dbát na správné umístění základové desky. Ta musí správně sedět v určené aretaci na bloku motoru.

Chybné zajištění základové desky může vést k chybné funkci napínací kladky.

Pokyn:

U všech napínacích kladek se zajištěním základové desky je nutné dbát na její správné usazení.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)