



SERVICE INFO – INA 0077



Schimbarea materialului din care este fabricată rola întinzătoare 531 0404 10

Producători:	Dacia, Nissan, Renault
Modele:	
Dacia:	Sandero
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo
Motorizare:	
Dacia:	1.2 16V
Nissan:	1.2 16V
Renault:	1.2 16V
Nr. OE:	
Nissan:	13077-00QAG (înlocuiește) 13077-00QAL (nou)
Renault:	77 11 115 394 (înlocuiește) 82 00 035 827 (înlocuiește) 82 00 103 069 (înlocuiește) 82 00 454 895 (înlocuiește) 82 00 704 394 (nou)
Nr. identificare piesă:	531 0404 10



Figura 1: Design anterior din metal



Figura 2: New design made of plastic

Perfecționarea produselor noastre este un proces continuu. În acest sens am schimbat suprafața de contact a rolei întinzătoare 531 0404 10 care se fabrică acum din plastic, nu din metal.

Există posibilitatea ca, în perioada de tranziție, să furnizăm atât role de ghidare din metal cât și din plastic.

Notă:

În ciuda diferențelor de design, ambele role întinzătoare pot fi utilizate fără restricții la autovehiculele menționate în catalog.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0077