



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Diferencias visuales

## en el tensor de correa 531 0604 30

Fabricantes:	Mercedes-Benz
Modelos:	Atego, Axor, Econic, Evobus, Travego, Unimog
Motores:	OM457, OM904, OM 906, OM924, OM926, M447
Nº de artículo:	531 0604 30
Referencia original:	457 200 02 70 457 200 14 70 457 200 22 70 457 200 40 70



Figura 1: versión anterior




Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 531 0604 30.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

**¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!**

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 84  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

