



SERVICE INFO – INA 0123



Klidnější chod motoru při přestavbě z tuhé řemenice na alternátorovou volnoběžku


Výrobce: BMW

Modely: 320d (E90, E91, E93)
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Rok výroby: 2004 - 2011

Motory: M47, N47

Objednací č.:
INA-OAP Valeo-alternátor
535 0063 10 TG15C073/TG15C093
535 0202 10 TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10 FG18D024/FG18S019



Obrázek 1: Výměna pevné řemenice za alternátorovou volnoběžku



Obrázek 2: Alternátorová volnoběžka 535 0063 10 (vlevo), 535 0202 10 (uprostřed), 535 0203 10 (vpravo)

U výše uvedených vozidel s tuhým řemenicím alternátoru může docházet k vibracím a rušivým hlukům z oblasti pohonu přídatných agregátů. Ty vznikají v důsledku daleko větší nerovnoměrnosti rychlosti otáčení u vznětových motorů v porovnání se zážehovými motory.

Alternátorová volnoběžka odděluje pohon přídatných agregátů od nerovnoměrností v rychlosti otáčení motoru a zajišťuje rovnoměrný a tím také klidný chod klínového žebrovaného řemenu. V důsledku toho je možné dosáhnout tiššího a příjemnějšího chodu motoru.

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje u příslušných vozidel přestavět pevnou řemenicím alternátoru za alternátorovou volnoběžku. Pozor: Bezpodmínečně je nutné dbát na přiložené instalační pokyny!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT