



INFO TECHNIQUE



Nouveau galet tendeur réf. 531 0859 10

convient pour tous les moteurs D5204 et D5244

Constructeur : Volvo

Modèles : C30, S40, V40, V50, S60, V60,
XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Moteurs : D5204, D5244

Références INA : 531 0515 10 (remplacée)
531 0859 10 (actuelle)
530 0504 10 (Kit, remplacée)
530 0582 10 (Kit, actuelle)

Références OE : 30638278 (remplacée)
30677134 (remplacée)
30731774 (remplacée)
31316658 (remplacée)
31316999 (remplacée)
31339542 (actuelle)
31258305 (Kit, remplacée)
31330188 (Kit, remplacée)
31359568 (Kit, actuelle)




Photo 1: 531 0859 10 – Nouveau galet tendeur

Dans les véhicules désignés ci-dessus, le galet tendeur réf. 531 0515 10 (photo 2) ne peut être utilisé que pour certains moteurs.

Pour parer à cette restriction, Schaeffler Automotive Aftermarket a développé le nouveau galet tendeur réf. 531 0859 10 (photo 1) qui convient à tous les moteurs D5204 et D5244 indépendamment de l'année de leur construction.

La seule différence d'aspect entre les deux galets tendeurs est la forme du dispositif de réglage.

Le kit réf. 530 0504 10 contenant le galet tendeur réf. 531 0515 10 est remplacé par le kit réf. 530 0582 10 livré avec le nouveau galet tendeur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com




Photo 2: 531 0515 10 – Ancien galet tendeur

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

