



## SERVICE INFO – INA 0148



# Impulzusadó 544 0095 10

## Sérülés a kiszerezéskor

Gyártók: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

**Modellek:**

Citroën: C4, C5, C8  
 Fiat: Scudo  
 Ford: Grand C-Max, Mondeo  
 Jaguar: XF  
 Peugeot: 508, 807

Motorok: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Cikksz.: 544 0095 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.



1. ábra: 544 0095 10 - Impulzusadó a motormanagementhez

A motormanagement impulzusadója (1. ábra) az anyagpárosítás miatt csak nehezen oldható le a forgattyústengely kiszerezelt forgási rezgéscsillapítójáról (2. ábra).

A legtöbb esetben ilyenkor az impulzusadó megsérül. Ezért ajánlatos azt minden esetben kicserélni.

A forgattyústengely forgási rezgéscsillapítójának beszereléskor feltétlenül vegye figyelembe a jármű gyártója által megadott meghúzási nyomatékokot.



2. ábra: Impulzusadó és a forgattyústengely forgási rezgéscsillapítója

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko  
 Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
 REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
 Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
**REXP**ERT