



SERVICE INFO – INA 0153



Klizna remenica 532 0662 10

Primjena kod vozila više različitih proizvođača

Proizvođači: Mercedes, Renault, Volvo

Modeli:


Mercedes: Actros MP4, Antos, Arocs
 Renault: T-Serie
 Volvo: FH, FM

Motori:

Mercedes: 11L, 13L
 Renault/Volvo: 11L, 13L, 16L
 (samo Euro 6)

Kataloški broj: 532 0662 10

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu.



Slika 1: Klizna remenica proizvođača Renault i Volvo

Kod gore navedenih modela i tipova vozila proizvođača Renault i Volvo, ugrađuje se klizna remenica (rolica) sa zaštitnom kapičom (slika 1). Plastična zaštitna kapica sprječava prodor čestica vlage i prljavštine u unutrašnjost remenice.

Slika 2: 532 0662 10 – INA klizna remenica

Remenica 532 0662 10 (slika 2) udovoljava svim zahtijevanim tehničkim specifikacijama proizvođača. Umjesto plastične zaštitne kapice, prodor čestica vlage i prljavštine u unutrašnjost remenice sprječava čelični brtveni prsten (slika 2).

Remenica 532 0662 10, dosad korištena kod Mercedes motora, može se bez ograničenja ugrađivati na motore proizvođača Renault i Volvo (zamjenjuje remenicu prikazanu na slici 1).

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.
 Tel: +385 1 3701 944
 Fax: +385 1 3764 473
 info.hr@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.hr



SCHAEFFLER

REP>XPERT