



SERVICE INFO – INA 0155



Brațul de tensionare 534 0101 20

Se impune o forță mai mare pentru rotirea brațului de tensionare

Producători:	Alfa, Fiat, Lancia
Modele:	
Alfa:	145, 146, 147, 156, GT
Fiat:	Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada
Lancia:	Lybra, Musa
Motorizare:	1.9 D
Nr. piesă:	534 0101 20



Figura 2: Braț de tensionare 534 0101 20 – modelul nou

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Figura 1: Braț de tensionare 534 0101 20 – modelul vechi

Schaeffler Automotive Aftermarket oferă un nou braț de tensionare pentru vehiculele enumerate (Fig. 2). Ca aspect, acesta este aproape identic cu modelul anterior (Fig. 1).

Cu toate acestea, la montarea curelei cu nervuri trapezoidale în combinație cu acest nou model, caracteristicile specifice ale arcului impun exercitarea unei forțe mai mari pentru a o deplasa în sens opus direcției de tensionare. Din punct de vedere tehnic, acest lucru nu are nici un efect asupra tensionării curelei cu nervuri trapezoidale.

La montarea noului braț de tensionare, trebuie utilizat șurubul furnizat împreună cu brațul.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0155

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPERT