



INA INFORMAZIONE TECNICA



Ruota libera dell'alternatore 535 0303 10

Differenze visive

Produttori: Toyota
Modello: Auris, Corolla, Yaris
Motori: 1.4 Diesel
N. art.: 535 0303 10
Riferimento OE: 27415-33100

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura: Differenze visive della ruota libera dell'alternatore 535 0303 10

Negli alternatori Denso del veicolo sopra citato è possibile che siano montate due versioni diverse della ruota libera dell'alternatore.

La figura mostra la versione di serie (a sinistra) e la versione Aftermarket (a destra) della ruota libera dell'alternatore 535 0303 10.

Le due ruote libere si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Per lo smontaggio e il montaggio della ruota libera dell'alternatore è necessario un attrezzo speciale (p.es. SAAM-N. art. 400 0444 10).

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT