



## INA SERVICE INFO



# Umlenkrolle 532 0398 10

## Neues Dichtungskonzept

Hersteller: BMW

Modelle: 3', 5', 6', 7', X3', X5'

Motoren: M47 D20  
M57 D25  
M57 D30  
M67 D39  
M67 D44

Art.-Nr.: 532 0398 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 2: 532 0398 10 – Umlenkrolle mit neuem Dichtungskonzept



Bild 1: Umlenkrollen mit altem Dichtungskonzept

Für die aufgeführten Fahrzeuge bietet Schaeffler Automotive Aftermarket eine Umlenkrolle mit einem neuem Dichtungskonzept (Bild 2) an.

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen kommen.

Beide Ausführungen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPERT Service Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

SCHAEFFLER  
REXPERT