



SERVICE INFO – INA 0190



Зъбно колело на колянния вал

Обърнете внимание на различните стъпки

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модел:

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan


Двигател: 1.4 TSI

Арт. номера: 559 0154 30
 559 0154 31

За настоящият списък направете справка в каталога

Легенда към снимка 1:

- (1) 1x клапан за променливо газоразпределение
- (2) 1x зъбно колело на разпределителния вал
- (3) 1x ангренажна верига
- (4) 1x обтяжна релса
- (5) 1x водеща релса
- (6) 1x обтегач на веригата
- (7a) 1x зъбно колело на колянния вал (стъпка 18/18)
(комплект ангренажна верига 559 0154 30)
- (7b) 1x зъбно колело на колянния вал (стъпка 23/18)
(комплект ангренажна верига 559 0154 31)



Снимка 1: 559 0154 30/559 0154 31 – Компоненти за комплект ангренажна верига

За двигателя, описан по-горе, зъбното колело на колянния вал за системата на ангренажната верига, се предлага в четири различни зъбни стъпки.

Трябва да се използва следното подреждане:

Демонтирано зъбно колело на колянния вал	Арт. номер	Да се монтира зъбно колело на колянния вал
Стъпка 18/18	559 0154 30	Стъпка 18/18
Стъпка 18/19	559 0154 30	Стъпка 18/18
Стъпка 23/18	559 0154 31	Стъпка 23/18
Стъпка 23/19	559 0154 31	Стъпка 23/18

INA 0190

Ако зъбно колело със стъпка 18/19 или 23/19 се демонтира от колянвия вал, ВСИЧКИ компоненти на системата на ангренажната верига трябва да бъдат заменени, когато монтирате съответния комплект ангренажна верига (вижте таблицата, страница 1). В противен случай, когато двигателят работи, промененият брой зъби ще промени настройките на зацепването.

Легенда към снимка 2:

- (8) 1x болт на шайбата на колянвия вал
- (9) 1x болт на шайбата на разпределителния вал
- (10) 1x Schaeffler Chain Protect (50 мл)
- (11) 2x водещ щифт (помощ при монтажа)
- (12) 1x уплътняващ силикон за масления картер (80 мл)
- (13) 1x гарнитура капак на ангренажна верига
- (14) 1x втулка зацепване на разпределителен вал
- (15) 1x семеринг колян вал
- (16) 1x болт зъбно колело на колян вал
- (17) 1x уплътнителен пръстен за зъбно колело на колянвия вал
- (18) 1x уплътнителен пръстен на капачката на ангренажната система
- (19) 1x пробка картер
- (20) 1x уплътнител на капачката на разпределителния вал
- (21) 1x уплътнителен пръстен на превключвателя за налягане на маслото

В допълнение, някои двигатели с код на двигателя SAHA, задвижват маслената помпа не със зъбна верига, а с ролкова верига. В този случай задвижващата верига (OE номер 03C 115 225 A), обтегачът на веригата (OE номер 03C 109 507 AD) и верижното колело (OE номер 03C 115 121 J) на маслената помпа също трябва да бъдат заменени.

Болтът за зъбното колело на разпределителния вал е от разтегаем тип с лява резба и може да се използва само веднъж. Следвайте инструкциите на производителя на превозното средство.

Като помощно средство за монтаж при монтиране на капачката на ангренажната верига и масления картер, направляващите щифтове са включени в двата комплекта ангренажни вериги. Завийте ги съответно в цилиндричната глава и цилиндричния блок.



Снимка 2: 559 0154 30/559 0154 31 – Аксесоари към комплектите ангренажни вериги

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

INA 0190

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT