

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | JUL2021



Blue Print ADN16847

Passend für:

Nissan Juke (F15), March 3, Micra
(K12), Note (E11), NP200 (U90)



DE

Kraftstoffpumpe mit Tankgeber

Funktion

Im Kraftstofftank befindet sich eine Einheit bestehend aus Kraftstoffpumpe, Filter und Kraftstofffüllstandssensor. Der Kraftstoff wird über eine elektrische Pumpe durch den Kraftstofffilter zum Einspritzsystem des Motors gefördert.

Ausfallursache

Wenn der Motor nicht anspringt, abgewürgt wird oder eine schlechte Leistung aufweist, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass die Kraftstoffpumpe defekt ist. Dies ist auf einen niedrigen oder fehlenden Kraftstoffdruck zurückzuführen. Die Motorwarnleuchte kann aufleuchten und die Fehlercodes P0087 "Fuel Rail/System Pressure - Too Low" oder P0088 "Fuel Rail/System Pressure - Too High" können im Motorsteuergerät gespeichert sein.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com