

Boletim Técnico

Centro de Suporte e Informação: 219 663 720

Toyota Carina E – Braços Dianteiros Inferiores

Referências aplicáveis: ADT38646, ADT38647, ADT386193, ADT386194

Aplicações: Toyota Carina E – All models EXCEPT GTi Version 1992>1997

Data de Emissão: 07/2002

A Blue Print disponibiliza um Braço Dianteiro Inferior para o Toyota Carina E. É compatível para todos os modelos, com a exceção da Versão GTi.



A Blue Print tem agora disponível um Braço Dianteiro Inferior para o Toyota Carina E. É adequado para todos os modelos, à exceção da versão GTi. A Toyota concebeu o Carina E no Reino Unido e no Japão. O Número de Chassi do Veículo, de 17 caracteres, identifica o local onde cada modelo foi fabricado.

Os modelos fabricados no Reino Unido começam por SB1... e os fabricados no Japão começam por JT1...

Para os modelos fabricados no Reino Unido, há a opção do Braço Inferior.

O trabalho de investigação da Blue Print revelou que a escolha é puramente visual, pois não há gamas de chassis que ajudem na identificação. A diferença visual está na área do casquilho posterior interno do Braço Inferior.

Apresentamos as duas variações. (Veja as imagens.)

APLICAÇÃO TODOS OS MODELOS, À EXCEÇÃO DA VERSÃO GTI

N.º de chassi: JT1... (Fabricado no Japão)

N.º de chassi: SB1... (Fabricado no Reino Unido) Até 01/96

N.º de chassi: SB1... (Fabricado no Reino Unido)

A partir de 01/96 (Ainda não disponível)

Vin SB1...(Fabricado no Reino Unido) Versão 2

Lado Esquerdo

ADT38647

ADT38647

NYA

ADT386193

Lado Direito

ADT38646

ADT38646

NYA

ADT386194



Versão 1



Versão 2

Se precisar de ajuda na identificação de um modelo específico, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Blue Print através do número +351 219 663 720, entre as 9:00 e as 18:30h



www.blue-print.com/pt
Blue Print é uma marca do bilstein group

Renúncia: Quaisquer sugestões técnicas são dadas de boa fé. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recomenda sempre que a manutenção e o diagnóstico do veículo sejam apenas efetuados por pessoas com experiência adequada e que utilizem ferramentas apropriadas de modo seguro num ambiente de oficina. A Ferdinand Bilstein UK Ltd. e os seus clientes não podem ser responsabilizados pela exatidão ou interpretação errada das sugestões técnicas acima. As imagens apresentadas são exclusivamente para efeitos ilustrativos e podem não representar os produtos ou veículos descritos.