

# Blue Print ADH25501



## Aplicações:


Rover 600 entre 1996 e 1998 / Honda Accord entre 1990 e 2003, Odyssey entre 1994 e 2003, Prelude entre 1992 e 2000, Shuttle entre 1995 e 2001



PT

## PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA VEIO DE EQUILÍBRIO

O parafuso de bloqueio da Blue Print (ADH25501) é indispensável para o correto alinhamento do veio de equilíbrio, durante a substituição das correias de distribuição e do veio de equilíbrio em vários modelos Honda. O veio de equilíbrio recebe o movimento da cambota através da correia dentada que precisa de ser removida ao substituir a correia de distribuição, sendo geralmente substituída em simultâneo.



- O acesso ao parafuso de bloqueio do veio de equilíbrio é feito através do bujão representado acima.
- Remova o bujão e insira o parafuso de bloqueio enquanto roda cuidadosamente a cambota, até verificar o correto alinhamento do parafuso e do veio.
- Devido ao tipo de ranhura no veio de equilíbrio, não é possível encaixar o parafuso a 180 graus.

**A falha na utilização das ferramentas adequadas e instruções corretas pode resultar em graves danos no motor.**

**A Blue Print recomenda que não seja efetuada a substituição da correia de distribuição sem as instruções completas do fabricante para a manutenção/reparação.**

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)