



PI 1770
Solo per personale esperto!
1/1

PRODUCT INFORMATION

CUSCINETTI A STRISCIAMENTO A MAGGIORAZIONE ESTERNA

SOLUZIONE DI RIPARAZIONE PER MERCEDES-BENZ OM 651

La parte superiore dei cuscinetti di banco dei motori della serie OM 651 non può essere riparata in modo convenzionale a causa del coperchio del cuscinetto sottoposto a cracking. Per poter comunque riparare questo tipo di blocco motore, Motorservice offre uno speciale set cuscinetti a strisciamento con maggiorazione esterna.

Questo set cuscinetti a strisciamento con diametro esterno maggiorato consente al meccanico riparatore di motori di riparare i guasti alla parte superiore dei cuscinetti di banco del blocco motore.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|--|----------------------------------|--------|----------------------|-------|------------------------|------|----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 83 Cyl. 4 | 40 776 6., 40 809 6., 41 641 6.. | | | | | | | |
| OM 651 | 901 | D (LA) | 4 | 1796 cm ³ | 4V | 80-100 kW (109-136 PS) | 16,2 | 83,00 mm | |
| OM 651 | 911 - 912, 916, 921, 924 - 925, 940, 950, 955, 960 - 961, 980 | D (A) | 4 | 2143 cm ³ | 4V | 70-150 kW (95-204 PS) | | 99,00 mm | |
| OM 651 | 913, 930, 956 - 957 | D (LA) | 4 | 2143 cm ³ | 4V | 70-130 kW (95-177 PS) | 16,2 | 99,00 mm | |
| HL | St/A | 59,965 | 64,514 | 20,50 | 2,262 | STD | | 4 | 77 973 700 (1) |
| ↑ | | 59,940 | 64,500 | | | 0,25 | | | 77 973 710 (1) |
| | | | | | | 0,50 | | | 77 973 720 (1) |
| HL | St/B/S F | 59,965 | 64,514 | 20,50 | 2,262 | STD | | | |
| ↓ | SPUTTER | 59,940 | 64,500 | | | 0,25 | | | |
| | | | | | | 0,50 | | | |
| PASS-L | St/A | 59,965 | 64,514 | 26,33 | 2,262 | STD | | 1 | |
| ↑ | | 59,940 | 64,500 | | | 0,25 | | | |
| | | | | | | 0,50 | | | |
| PASS-L | St/B/S F | 59,965 | 64,514 | 26,33 | 2,262 | STD | | | |
| ↓ | SPUTTER | 59,940 | 64,500 | | | 0,25 | | | |
| | | | | | | 0,50 | | | |
| | STD | 26,500 - 26,540 | | | | | | | |
| | 0,25 | 26,500 - 26,540 | | | | | | | |
| | 0,50 | 26,500 - 26,540 | | | | | | | |
| | Spiel / Clearance / Jeu / Juego -Axial / Зазор Осевой: 0,200 - 0,373 | | | | | | | | |
| (1) | Außenübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm | | | | | | | | |

Estratto dal catalogo:
Set cuscinetti a strisciamento con maggiorazione esterna per Mercedes-Benz OM 651

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.