



SERVICE INFO – LuK 0060



Нерівномірність язичків діафрагмової пружини

Виробники: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Зображення 1: Диск зчеплення з наглухо прикріпленою втулкою (діаметр 240 мм)

Язички діафрагмової пружини натискного диска зчеплення нерівномірні у не встановленому стані (зображення 1). Таке виконання є особливістю конструкції та не є дефектом.

Під час встановлення диска зчеплення діафрагмова пружина займає своє робоче положення. Язички діафрагмової пружини вирівнюються на одному рівні і забезпечують повну експлуатаційну надійність зчеплення.

Примітка:

Всі компоненти кожного комплекту LuK RepSet проходять 100 % контроль якості на складальній лінії. Вони відповідають технічним специфікаціям і можуть без обмеження використовуватися на наведених у каталозі марках автомобілів.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.rexpert.ua

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0060