

825100S RUGÓSTAG TÁMCSAPÁGY KÉSZLET

1066 SZ. MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

JÁRMŰGYÁRTÓ/MODELL:

Mercedes | A-osztály

ÉRINTETT MOTOROK:

W 168

ÉRINTETT CIKKEK:

RUVILLE-sz.	Eredeti pótalkatrész sz.
825100S	1683200373

SZÜKSÉGES SZERELŐKÉSZLET:

RUVILLE-sz.	Eredeti pótalkatrész sz.
855102	1683230271

FONTOS INFORMÁCIÓ!

A szerelési folyamat egyszerűbbé tétele érdekében a rögzítőfuratok az eredeti pótalkatrésszel ellentétben menetesek.

Kérjük, hogy a 855102 sz. szerelőkészletet is rendelje meg hozzá, mivel ehhez nem menetmetsző tulajdonságú csavarokat mellékelünk.

Kérjük, vegye figyelembe a járműgyártó adatait!

A Mercedes A-osztály rugóstag támcsapágyának cseréje után gyakoribbak a rugóstag felől érkező zajok, a kormány befordulásakor a rugók ugranak, a jármű nehezkeseen kormányozhatóvá válik, és az új alkatrész akár meg is hibásodhat. Ennek a helyes beszerelési irány figyelmen kívül hagyása az oka, ami feszültség kialakulásához vezet.



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

A rugóstag támcsapágy helyes pozíciójához vegye figyelembe:

- A hosszabb, "A" bordának (1. ábra) a 2. horony (2. ábra) irányába kell néznie.
- Az 1. menetes furatnak a 2. horony felett kell lennie (3. ábra).
- 180°-kal elfordítva az alkatrész ferden fekszik fel (4. ábra), ami a fenti következményekkel jár.

Tulajdonságok:

- komplett javítókészlet
- menetes rögzítőfuratok
- az eredetivel azonos minőségű alkatrész



INFORMÁCIÓ

A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban találhatóak a www.ruville.de oldalon

A járműgyártó pótalkatrészszámaira történő hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.