

# SKF Τεχνική Ενημέρωση

## Αντικατάσταση του VKBA 6580 από VKBA 7167 και VKBA 7168



FIAT Sedici, SUZUKI SX4, Vitara



Αντικατάσταση του VKBA 6580 από τα VKBA 7167 και VKBA 7168



SKF kit	Κατασκευαστής	Κωδικός OE	Θέση	Side
VKBA 7167	Fiat Suzuki	6000628548 43402-61M R0	Πίσω	Δεξιά
VKBA 7168	Fiat Suzuki	6000628549 43402-61M L0	Πίσω	Αριστερά

Σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του κατασκευαστή, η SKF πλέον διαθέτει δύο kit ρουλεμάν τροχού για τις παραπάνω εφαρμογές:

- ✓ 1 ρουλεμάν τροχού για την πίσω **αριστερή** πλευρά (VKBA 7168)
- ✓ 1 ρουλεμάν τροχού για την πίσω **δεξιά** πλευρά (VKBA 7167)

Επομένως, ο κωδικός VKBA 6580 που κάλυπτε έως τώρα τις δύο πλευρές, πλέον αντικαθίσταται από τον VKBA 7167 για την δεξιά πλευρά και τον VKBA 7168 για την αριστερή πλευρά.

VKBA 6580



ΠΑΛΙΑ ΕΚΔΟΧΗ OE/SKF  
Αριστερή/Δεξιά πλευρά

VKBA 7167



ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ OE/SKF  
Δεξιά πλευρά

VKBA 7168



NEW OE/SKF version  
Αριστερή πλευρά

