



VKBA 7455

Bulletin Technique - Mai 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 avec ABS.



La bague ABS peut être détruite au cours du remplacement du roulement - en particulier lors du démontage de l'essieu pour accéder aux composants.



Comme solution SKF propose des kits répondant aux exigences de l'installateur. VKBA 7455 – comprend une bague ABS - à utiliser si la bague ABS est brisée / endommagée. VKBA 3924 - sans bague ABS - à utiliser si elle n'est pas brisée / peut être réutilisée.

VKBA 7455

Composant	Quantité
Roulement	1
Bague d'espacement	1
Joint d'étanchéité à l'huile	1
Bague ABS	1

Contenu du kit VKBA 7455

Contenu du kit VKBA 3924




Joint d'étanchéité à l'huile



Bague d'espacement




Roulement



Bague ABS

Essieu - avec ABS



© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2009.

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

