



VKBA 7455

Bollettino Tecnico - Maggio 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 con ABS.



La ruota fonica ABS può essere danneggiata durante le operazioni di sostituzione del cuscinetto – in particolare quando viene smontato il semiasse per poter accedere ai componenti.



Come soluzione, per soddisfare le esigenze dell'autoriparatore, SKF offre di scegliere tra due kit. VKBA 7455 – è comprensivo di ruota fonica ABS – da utilizzare se la ruota fonica è danneggiata / rotta. VKBA 3924 – non è comprensivo di ruota fonica ABS – da scegliere se la ruota fonica è integra / può essere riutilizzata.


VKBA 7455

Componente	Quantità
Cuscinetto	1
Distanziale	1
Paraolio	1
Ruota fonica ABS	1

Contenuto kit VKBA 7455



Schema assale - ABS montato



© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2009
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

