

febi bilstein – Отлична работа под натиск

Сгъстения въздух е жизненоважен за всички тежки/големи товарни автомобили. Не само спирачната система, но също и допълнителното оборудване като пневматичното окачване, превключванията в трансмисията и даже клаксона не могат да работят без него.

Има много причини за повреда в системата за сгъстен въздух. Обичайна такава е повреда в тръбопровода за сгъстен въздух от компресора, показан по-долу. Вибрациите на двигателя могат да причинят умора в материала и в резултат се нарушава подаването на сгъстен въздух. Камионът вече не е работоспособен и трябва да се ремонтира.

febi bilstein предлага правилното решение за ремонт под febi no. 44800

febi no. 44800



приложение в:
DAF CF85, XF95, XF105
Оригинален no. 1909 791

Цялата гама може да намерите на: www.trucks.febi-parts.com